

ハイパーロックを勧める現場事例集

コンクリートに100年の安心を

日本のコンクリを守りたい

クラック、白華、水漏れ、コケ、雨だれ、カビにもう二度と
なってしまわないようにハイパーロックで予防しましょう。
塗装・コーティングに変わる新しい選択肢
ハイパーロックでコンクリートを水の害から半永久的に
守りましょう。




ハイパーロックが必要とされている現場

クラック



ハイパーロックが必要とされている現場

クラック



ハイパーロックが必要とされている現場

クラック (凍害)



ハイパーロックが必要とされている現場

クラック (凍害)



ハイパーロックが必要とされている現場

クラック (塩害)



ハイパーロックが必要とされている現場

エフロレッセンス



ハイパーロックが必要とされている現場

雨水が原因の汚れ




ハイパーロックが必要とされている現場

雨水が原因の汚れ



ハイパーロックが必要とされている現場

雨水が原因の汚れ




ハイパーロックが必要とされている現場

水が原因の汚れ・カビ



ハイパーロックが必要とされている現場

コーティングが原因



ハイパーロックが必要とされている現場

コーティングが原因




ハイパーロックが必要とされている現場

コーティングが原因





ハイパーロックが必要とされている現場

タイルの滑落



ハイパーロックが必要とされている現場

タイルの滑落



ハイパーロックが必要とされている現場

タイルの滑落

■ 事故状況 (写真)




西面 6 階

1 階店舗
の底を突き抜けて
落下



幅 1.4m, 高
さ 0.6m の
モルタ
ル・タイル
が落下

■ タイル、モルタルの剥離状況 (説明図)



多くの建物を守ってきました

